


МИНИАТЮРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ AR9237

Руководство по эксплуатации v. 2011-10-03-JNT-DVB



ОСОБЕННОСТИ

- Миниатюрные размеры
- Жидкокристаллический дисплей
- Запоминание макс./мин. значений температуры/влажности
- Выбор температурной шкалы (Цельсия/Фаренгейта)
- Индикация разряда батарей
- Поворачивающийся защитный колпачок



ОПИСАНИЕ КНОПОК

Кнопка **ON/OFF** служит для включения и выключения прибора.

Кнопка **°F/°C** служит для переключения температурной шкалы (Фаренгейта/Цельсия).

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры и влажности с момента включения прибора. Чтобы узнать максимальные значения, нажмите кнопку один раз (индикатор «MAX»), чтобы узнать минимальные – нажмите кнопку еще раз (индикатор «MIN»).

ЖК-дисплей прибора разделен на две основные части: в левой части дисплея отображается текущая температура, в правой части дисплея – текущая влажность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения температуры, °C	0...50
Разрешение измерения температуры, °C	0,1
Точность измерения температуры, °C	±1
Диапазон измерения влажности, %RH	20...100
Разрешение измерения влажности, %RH	0,1
Точность измерения влажности, %RH	±3...5
Температура окружающей среды, °C	-10...50
Питание	3В батарея типа «таблетка»
Габаритные размеры, мм/вес, г	167×36×20/56

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@por3.rcom.ru

Дата продажи: _____

М. П.

ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

AR837

- 5...98%RH
- -10...+50°C
- 205×70×29 мм
- 200 г



С встроенным зондом

- Max/min
- Удержание показаний

CENTER 315 ©

- 0...100%RH
- -20...+60°C
- Δ-измерения
- Режим мониторинга
- 240×54×34 мм
- 220 г



AR847

- 5...98%RH
- Вход для шупов TXA -20...+1000°C (базовый шуп в комплекте)
- 150×82×28 мм
- 202 г



С выносным зондом

- Max/min

CENTER 310 ©

- 0...100%RH
- RS-232, ПО
- Таймер
- Режим мониторинга
- 186×64×30 мм
- 320 г

